

## 宁波乾业检测技术研究有限公司

受控编号 QY-JL-ZW-044

生效日期 2023-03-20

## 职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	余姚市天隆塑料制品厂工作场所 职业病危害因素检测报告	项目编号	QYJC-JP202452 5
用人单位名称	余姚市天隆塑料制品厂	评价类别	定期检测
用人单位地址	余姚市丈亭台商工业区欧富路3 号	联系人	郑士嘉
评价单位	宁波乾业检测技术研究有限公司		
项目编制人	郑璐	项目审核人	赵忠
项目负责人	郑璐	项目签发人	滑晨
现场调查人员	郑璐, 任明涛		
调查时间	2024-09-10	用人单位陪同 人	邹剑芳
检查范围	一楼注塑、三楼装配车间、一楼注塑车间、三楼装配车间、三楼装 配车间、丁酮仓库、三楼装配车间、油墨仓库、配电房		
存在的职业病 危害因素	三氯甲烷(氯仿), 乙苯, 乙酸乙酯, 二甲苯(全部异构体), 噪声, 异佛尔酮, 氯苯, 环己酮, 甲乙酮(2-丁酮), 甲苯, 砂轮磨尘(总尘), 聚丙烯粉尘(总尘), 酚, 铝金属、铝合金粉尘(总尘)		
采样、检测人 员	周宁, 郑璐, 任明涛		
采样、检测时 间	2024-09-10	用人单位陪同 人	邹剑芳

# 宁波乾业检测技术研究有限公司

受控编号 QY-JL-ZW-044

生效日期 2023-03-20

职业病危害因素检测结果结论	本次共检测化学有害因素定点 11 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 34 个点、个体 3 个，其中有 3 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。一楼注塑车间粉碎区域，三楼装配车间超声波焊接区域噪声源检测结果偏高		
报告时间	2024 年 09 月 25 日		
评审专家	无	评审时间	无

# 宁波乾业检测技术研究有限公司

受控编号 QY-JL-ZW-044

生效日期 2023-03-20

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



# 宁波乾业检测技术研究有限公司

受控编号 QY-JL-ZW-044

生效日期 2023-03-20

