

宁波乾业检测技术研究有限公司

受控编号 QY-JL-ZW-044

生效日期 2023-03-20

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	宁波志诚轴承有限公司工作场所 职业病危害因素检测报告	项目编号	QYJC-JP202506 3
用人单位名称	宁波志诚轴承有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	宁波市镇海区贵驷镇骆西路 1898 号	联系人	陆应波
评价单位	宁波乾业检测技术研究有限公司		
项目编制人	郑璐	项目审核人	赵忠
项目负责人	郑璐	项目签发人	滑晨
现场调查人员	郑璐, 王磊		
调查时间	2025-03-10	用人单位陪同 人	陆应波
检查范围	1F 圆度检验室、1F 基准面检验室、1F 基准面车间、1F 成品零件清洗室、1F 抛光车间、1F 研磨车间、1F 空压机区、1F 自动磨孔检验室、1F 自动磨床车间、1F 自动磨沟检验室、1F 超精研磨检验室、2F 包装车间、2F 合套检验室、2F 手工测振检验室、2F 注脂压盖车间、2F 清洗车间、2F 自动合套车间、2F 自动测振车间		
存在的职业病 危害因素	噪声, 游离二氧化硅, 谷物粉尘(游离 SiO2 含量<10%) (总尘)		
采样、检测人 员	张星雨, 郑璐, 王磊		

宁波乾业检测技术研究有限公司

受控编号 QY-JL-ZW-044

生效日期 2023-03-20

采样、检测时间	2025-03-10	用人单位陪同人	陆应波
职业病危害因素检测结果结论	本次共检测化学有害因素定点 1 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 40 个点、个体 1 个，其中有 6 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。1F 基准面车间无心磨区域，2F 清洗车间清洗区域噪声源检测结果偏高。		
报告时间	2025 年 03 月 19 日		
评审专家	无	评审时间	无

宁波乾业检测技术研究有限公司

受控编号 QY-JL-ZW-044

生效日期 2023-03-20

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



宁波乾业检测技术研究有限公司

受控编号 QY-JL-ZW-044

生效日期 2023-03-20

