受控编号 QY-JL-ZW-044 生效日期 2023-03-20

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	宁波东钱湖旅游度假区金峰铸造 厂工作场所职业病危害因素检测 报告	项目编号	QYJC-JP202519 3	
用人单位名称	宁波东钱湖旅游度假区金峰铸造	评价类别	定期检测	
用人单位地址	宁波市东钱湖旅游度假区俞塘工业区	联系人	吳君	
评价单位	宁波乾业检测技术研究有限公司			
项目编制人	张星雨	项目审核人	郭幸幸	
项目负责人	张星雨	项目签发人	滑晨	
现场调查人员	张星雨, 钱旭			
调査时间	2025-05-30	用人单位陪同	郑君召	
检查范围	制壳车间、成品车间、气割车间、气割车间/磨平车间/成品车间、			
	熔炼车间、磨平车间、空压机区、造型车间			
存在的职业病危害因素	一氧化碳,三氧化铬、铬酸盐、重铬酸盐(按 Cr 计),二氧化碳,其他粉尘(总尘),噪声,氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮),游离二氧化硅,电焊烟尘(总尘),石蜡烟,矽尘(50%<游离 Si02 含量≤80%)(呼尘),砂尘(50%<游离 Si02 含量≤80%)(总尘),砂轮磨尘(总尘),紫外辐射,臭氧,锰及其无机化合物(按 Mn02 计),高温			

受控编号 QY-JL-ZW-044 生效日期 2023-03-20

采样、检测人 员	钱旭, 忻泽平, 张星雨			
采样、检测时 间	2025-05-30	用人单位陪同人	郑君召	
职业病危害因素检测结果结论	本次共检测化学有害因素定点 17 个点、个体 0 个,检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号和第 2 号修改单的要求; 共检测物理因素定点 50 个点、个体 6 个,其中有 6 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求,其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。气割车间抛丸区、打磨区,成品车间打磨区,磨平车间打磨区、电焊区、大砂轮打磨区噪声源检测结果较高。			
报告时间	2025年06月18日			
评审专家	无	评审时间	无	

受控编号 QY-JL-ZW-044 生效日期 2023-03-20

附:证明现场调查、现场检测的图像影像。





受控编号 QY-JL-ZW-044 生效日期 2023-03-20



