

宁波乾业检测技术研究有限公司

受控编号 QY-JL-ZW-044

生效日期 2023-03-20

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	宁波赛德森减振系统有限公司工 作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	QYJC-JP202520 7
用人单位名称	宁波赛德森减振系统有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省象山县城东工业园万隆路 628 号	联系人	邓之梦
评价单位	宁波乾业检测技术研究有限公司		
项目编制人	张星雨	项目审核人	郭幸幸
项目负责人	张星雨	项目签发人	滑晨
现场调查人员	张星雨, 王磊		
调查时间	2025-06-05	用人单位陪同 人	邓之梦
检查范围	1 号厂房/金工五车间、2 号厂房/总装车间、2 号厂房/金工二车间、 2 号厂房/金工四车间、3 号厂房/金工一车间、3 号厂房/金工四车 间、4 号厂房/金工三车间、污水处理区		
存在的职业病 危害因素	1, 2-二氯乙烷, 乙苯, 乙酸丁酯, 乙酸乙酯, 二氯甲烷, 二甲氧基甲烷, 二甲苯(全部异构体), 其他粉尘(总尘), 噪声, 手传振动, 正丁醇, 氢 氧化钠, 氢氧化钾, 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮), 激光辐射, 环 己酮, 甲苯, 甲酚(全部异构体), 电焊烟尘(总尘), 砂轮磨尘(总尘), 紫外辐射, 臭氧, 酚, 金属镍与难溶性镍化合物(按 Ni 计), 铜烟(按 Cu 计), 高温		

宁波乾业检测技术研究有限公司

受控编号 QY-JL-ZW-044

生效日期 2023-03-20

采样、检测人员	郑璐, 张星雨, 王磊		
采样、检测时间	2025-06-05	用人单位陪同人	邓之梦
职业病危害因素检测结果结论	本次共检测化学有害因素定点 29 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号和第 2 号修改单的要求；共检测物理因素定点 124 个点、个体 6 个，其中有 6 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求 1 号厂房/金工五车间打磨工和 2 号厂房/金工二车间橡胶线/吹水工噪声检测结果超标。		
报告时间	2025 年 06 月 30 日		
评审专家	无	评审时间	无

宁波乾业检测技术研究有限公司

受控编号 QY-JL-ZW-044

生效日期 2023-03-20

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



宁波乾业检测技术研究有限公司

受控编号 QY-JL-ZW-044

生效日期 2023-03-20



宁波乾业检测技术研究有限公司

受控编号 QY-JL-ZW-044

生效日期 2023-03-20

