

宁波乾业检测技术研究有限公司

受控编号 QY-JL-ZW-044

生效日期 2023-03-20

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	百隆东方股份有限公司工作场所 职业病危害因素检测报告	项目编号	QYJC-JP202525 9
用人单位名称	百隆东方股份有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	宁波市镇海区南二东路1号	联系人	路川
评价单位	宁波乾业检测技术研究有限公司		
项目编制人	钱旭	项目审核人	郭幸幸
项目负责人	钱旭	项目签发人	滑晨
现场调查人员	钱旭, 忻泽平		
调查时间	2025-06-25	用人单位陪同人	陈天福
检查范围	生产车间、生产车间/仓库、皮辊车间、研发中心、空压机区、配电房1/配电房2/配电房3		
存在的职业病危害因素	二氧化锡(按Sn计), 二甲基甲酰胺, 噪声, 工频电场, 棉尘(总尘), 氢氧化钠, 硫酸及三氧化硫		
采样、检测人员	忻泽平, 孙淑辉, 钱旭		
采样、检测时间	2025-06-25	用人单位陪同人	陈天福

宁波乾业检测技术研究有限公司

受控编号 QY-JL-ZW-044

生效日期 2023-03-20


职业病危害因素检测结果结论	本次共检测化学有害因素定点 25 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号和第 2 号修改单的要求；共检测物理因素定点 46 个点、个体 2 个，其中有 6 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。生产车间络筒区、细纱区噪声源检测结果偏高。		
报告时间	2025 年 07 月 07 日		
评审专家	无	评审时间	无

宁波乾业检测技术研究有限公司

受控编号 QY-JL-ZW-044

生效日期 2023-03-20

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



宁波乾业检测技术研究有限公司

受控编号 QY-JL-ZW-044

生效日期 2023-03-20

