

宁波乾业检测技术研究有限公司

受控编号 QY-JL-ZW-044

生效日期 2023-03-20

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	宁波市鄞州东海暖通防火设备厂 工作场所职业病危害因素检测报 告	项目编号	QYJC-JP202539 0
用人单位名称	宁波市鄞州东海暖通防火设备厂	评价类别	定期检测
用人单位地址	宁波市鄞州区云龙镇荷花桥工业 园区	联系人	袁恒丰
评价单位	宁波乾业检测技术研究有限公司		
项目编制人	康志立	项目审核人	郭幸幸
项目负责人	康志立	项目签发人	滑晨
现场调查人员	康志立, 忻泽平		
调查时间	2025-08-15	用人单位陪同 人	袁恒丰
检查范围	1F 成型车间、1F 成型车间夹层、1F 阀门车间、2F 消声器车间、2F 阀门车间、2F 风口一车间、3F 风口二车间		
存在的职业病 危害因素	二氯甲烷, 人造矿物纤维绝热棉粉尘(玻璃棉、矿渣棉、岩棉)(总 尘), 其他粉尘(总尘), 噪声, 氧化铝粉尘(总尘), 氧化锌, 氮氧化物(一 氧化氮和二氧化氮), 激光辐射, 甲苯, 电焊烟尘(总尘), 紫外辐射, 臭 氧, 铝金属, 铝合金粉尘(总尘), 锰及其无机化合物(按 MnO2 计)		
采样、检测人 员	忻泽平, 康志立		

宁波乾业检测技术研究有限公司

受控编号 QY-JL-ZW-044

生效日期 2023-03-20

采样、检测时间	2025-08-15	用人单位陪同人	袁恒丰
职业病危害因素检测结果结论	本次共检测化学有害因素定点 10 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号和第 2 号修改单的要求；共检测物理因素定点 65 个点、个体 6 个，其中有 9 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。1F 成型车间剪板区域、折弯区域、冲床区域，3F 风口二车间下料区域、冲床区域噪声源检测结果偏高。		
报告时间	2025 年 08 月 28 日		
评审专家	无	评审时间	无

宁波乾业检测技术研究有限公司

受控编号 QY-JL-ZW-044

生效日期 2023-03-20

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



宁波乾业检测技术研究有限公司

受控编号 QY-JL-ZW-044

生效日期 2023-03-20

